



中国民用航空局
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF CHINA (CAAC)

维修许可证
MAINTENANCE ORGANIZATION CERTIFICATE

编号/No. D.300024

单位名称/NAME OF ORGANIZATION:

深圳汉莎技术有限公司

单位地址/BUSINESS ADDRESS:

广东省深圳市宝安区机场 (邮政编码: 518128)

经审查, 该单位符合中国民用航空规章第 145 部的要求, 可以从事如下类别的维修工作:
Upon finding that the organization complies with the requirements of **CHINA CIVIL AVIATION REGULATION(CCAR)** Part 145, the above organization is adequate to accomplish maintenance of the following ratings:

发动机维修

部件维修

其他

- ☆ -

本许可证除被放弃、暂停或吊销, 在下述期限内将一直有效。

This certificate, unless canceled, suspended, or revoked, shall continue in effect until:

2028 年 12 月 05 日

局长授权/FOR THE ADMINISTRATOR OF CAAC

签字/SIGNATURE:

奚亚东

职务/POSITION:

民航中南地区管理局 副局长

颁发日期/DATE ISSUED:

2002 年 5 月 23 日

再次颁发日期/DATE REISSUED:

2025 年 08 月 01 日



中国民用航空局
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF CHINA (CAAC)

许可维修项目

LIMITATION OF MAINTENANCE ITEMS

限定/LIMITATION:

第 1 页

对第 D. 300024 号许可证所列维修类别限定如下地点和项目:

Location and items set forth on Maintenance Organization Certificate No. D. 300024 is/are limited to the following:

地点: 深圳宝安机场

下列型号发动机维修:

CFM56-5B、CFM56-7B 修理。

V2500 系列修理。

(具体能力详见《维修管理手册》第 8 章)。

下列航空器部件维修:

ATA章节	ATA子章节	具体部件限制
ATA-21 空调	21-20空气分配系统	无
	21-30客舱压力控制系统	
	21-50客舱冷却系统	
	21-60客舱温度控制系统	
ATA-22 自动驾驶	22-60飞行增稳计算机	无
	22-80飞行管理、引导与包线系统	
ATA-23 通讯	23-10高频通讯系统	无
	23-50音频集成系统	
	23-70音频/视频监控	
ATA-24电源	24-30直流发电系统	无
ATA-25 设备/装饰	25-30餐柜/厨房	饮料机, 热水器
	25-60应急设备	无
ATA-26防火	26-10探测系统	火警探测器
	26-20灭火系统	灭火器
ATA-27 飞行操纵	27-00飞行操纵系统	无
	27-10副翼操纵系统	
	27-20方向舵操纵系统	
	27-30升降舵操纵系统	

局长授权/FOR THE ADMINISTRATOR OF CAAC

签字/SIGNATURE:

奚亚东

职务/POSITION:

民航中南地区管理局 副局长

颁发日期/DATE ISSUED:

2002年5月23日

再次颁发日期/DATE REISSUED:

2025年08月01日



中国民用航空局
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF CHINA (CAAC)

许可维修项目

LIMITATION OF MAINTENANCE ITEMS

限定/LIMITATION:

第 2 页

对第 D. 300024 号许可证所列维修类别限定如下地点和项目:

Location and items set forth on Maintenance Organization Certificate No. D. 300024 is/are limited to the following:

ATA章节	ATA子章节	具体部件限制
	27-50后缘襟翼操纵系统	
	27-60阻尼控制系统	
	27-80前缘缝翼操纵系统	
	27-90电子飞行操纵系统	
ATA-28 燃油	28-00飞机燃油系统	马达作动器
	28-10燃油贮存	无
	28-40航空器燃油指示系统	
ATA-29 液压	29-00液压动力系统	无
	29-10主液压系统	
	29-20辅助液压系统	
	29-30液压指示系统	
ATA-30 防冰和排雨	30-30皮托管/静态防冰系统	无
	30-40风挡/门除雨/除冰	
ATA-31 仪表	31-30数据记录器(飞行/维修)	无
	31-50中央警告	
	31-60中央显示	
ATA-32 起落架	32-00起落架系统	无
	32-10主起落架	
	32-20前/尾起落架	
	32-30起落架收放系统	
	32-40起落架刹车系统	
	32-50起落架转弯系统	
ATA-33 照明	33-10驾驶舱照明	无
	33-20乘客舱照明	
	33-40外部照明	

局长授权/For THE ADMINISTRATOR OF CAAC

签字/SIGNATURE:

奚亚东

职务/POSITION:

民航中南地区管理局 副局长

颁发日期/DATE ISSUED:

2002年5月23日

再次颁发日期/DATE REISSUED:

2025年08月01日



中国民用航空局
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF CHINA (CAAC)

许可维修项目

LIMITATION OF MAINTENANCE ITEMS

限定/LIMITATION:

第 3 页

对第 D. 300024 号许可证所列维修类别限定如下地点和项目:

Location and items set forth on Maintenance Organization Certificate No. D. 300024 is/are limited to the following:

ATA章节	ATA子章节	具体部件限制
ATA-34 导航	34-10飞行环境数据	无
	34-50相关位置定位系统	
	34-60飞行管理计算机硬件系统	
ATA-36气源	36-10气源分配系统	无
ATA-38 饮用水/污水	38-10饮用水系统	水加热器
ATA-45 中央维护系统	45-40打印	无
ATA-46 信息系统	46-20驾驶舱信息系统	无
ATA-49 辅助动力装置	49-10 APU整流罩/包容罩	无
	49-50 APU引气系统	引气活门
	49-60 APU控制	无
ATA-52舱门	52-30货舱/行李舱门	无
	52-40勤务舱门	
ATA-53机身	53-10机身主结构	无
	53-50机身气动整流罩	
	53-80机身气动整流罩	
ATA-54 短舱/吊架	54-10短舱/吊架, 主构架	无
	54-20短舱/吊架其它结构	
	54-40连接接头	
	54-50整流罩	
ATA-55 安定面	55-10水平安定面结构	无
	55-20升降舵结构	
	55-30垂直安定面结构	
	55-40方向舵结构	
ATA-57 机翼	57-20机翼辅助结构	无
	57-40机翼连接接头	

局长授权/For THE ADMINISTRATOR OF CAAC

签字/SIGNATURE:

奚亚东

职务/POSITION:

民航中南地区管理局 副局长

颁发日期/DATE ISSUED:

2002年5月23日

再次颁发日期/DATE REISSUED:

2025年08月01日



中国民用航空局
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF CHINA (CAAC)

许可维修项目

LIMITATION OF MAINTENANCE ITEMS

限定/LIMITATION:

第 4 页

对第 D. 300024 号许可证所列维修类别限定如下地点和项目:

Location and items set forth on Maintenance Organization Certificate No. D. 300024 is/are limited to the following:

ATA章节	ATA子章节	具体部件限制
	57-50机翼操纵面结构	
	57-60副翼组件	
	57-70扰流板组件	
ATA-71 动力装置	71-00动力装置系统	无
	71-10发动机整流罩系统	
	71-20发动机架部分	
	71-50导线束	
	71-60发动机进气系统	
ATA-73发动机燃油与控制	73-20燃油控制系统	无
ATA-75 空气	75-20发动机冷却系统	无
	75-30压气机排气控制	
ATA-78 发动机排气	78-10发动机收集器/排气管/尾喷	无
	78-30反推装置	
ATA-79 发动机滑油	79-30发动机滑油指示系统	无
ATA-80 起动	80-20发动机启动系统	无

(具体部件件号及维修工作类别详见单位最新有效部件维修能力清单)

地点: 深圳宝安机场

其他:

无损检测: 涡流检测。

发动机孔探: CFM56-5B、CFM56-7B, V2500 系列。

- ☆ -

局长授权/For the Administrator of CAAC

签字/SIGNATURE:

奚亚东

职务/POSITION:

民航中南地区管理局 副局长

颁发日期/DATE ISSUED:

2002年5月28日

再次颁发日期/DATE REISSUED:

2025年08月01日